МИНИСТЕРСТВО
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
Государственный пожарный надзор

Справка

« 06» мая 2020 года г. Енакиево
(населённый пункт)

На основании заявления от «06» мая 2020 г. и акта плановой проверки противопожарного состояния помещений Государственного профессионального образовательного учреждения «Енакиевский профессиональный торгово-кулинарный лицей» по адресу: г. Енакиево, ул. Луганское шоссе, 76 а, направляю Вам выявленные нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Детальное описание выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Наименование нормативного правового акта, требования которого нарушены (пункт, статья)
1	2	3
Административно – бытовой корпус		
1.	Деревянные элементы чердачного помещения не обработаны огнезащитным составом, которые обеспечивают I группу огнезащитной эффективности	Приказ МЧС Украины от 19.10.2004 года №126 «Правила пожарной безопасности в Украине» реестр НАПБ А.01.001-2004 (далее - НАПБ А.01.001-2004) п. 4.2.6.; п. 4.21 ДБН В.1.1-7-2002 «Пожарная безопасность объектов строительства» (далее - ДБН В.1.1-7-2002)
2.	Не установлено ограждение по периметру кровли здания	п. 4.2.13 НАПБ А.01.001-2004; п. 6.13. ДБН В.1.1-7-2002
3.	Помещения не оборудованы автоматической системой пожарной сигнализации с выводом сигнала на пульт централизованного пожарного наблюдения	п.п. 6.1.2., 6.1.28.; НАПБ А.01.001-2004; приложение В, таблица В 1, п. 7.1. ДБН В 2.5-56:2010 «Инженерное оборудование зданий и сооружений. Системы противопожарной защиты» (далее - ДБН В 2.5-56:2010) п. 4.29 ДБН В.2.2-3-97 «Здания и сооружения учебных заведений» (далее ДБН В.2.2-3-97)
4.	Помещения не оборудованы системой оповещения о пожаре и управления эвакуацией	раздел 1 НАПБ А.01.001-2004; приложение Е, таблица Е.1., п. 5.3

	людей не ниже 2-го типа (СО-2)	ДБНВ.1.1-7-2002
5.	Для подъема и выхода в чердачное помещение не установлена наружная пожарная лестница типа П1	раздел 1 НАПБ А.01.001-2004; п.6.9. ДБН В.1.1-7-2002
6.	Люки выходов в чердачное помещение выполнить противопожарными сертифицированными	раздел 1 НАПБ А.01.001-2004; п.6.9. ДБН В.1.1-7-2002
7.	Эвакуационные выходы не обозначены световыми указателями с надписью «Выход» белого цвета на зеленом фоне, подключенным к источнику питания эвакуационного (аварийного) освещения, или которые переключаются на него автоматически в случае исчезновения питания на основных источниках питания.	п.4.3.9. НАПБ А.01.001-2004
8.	Помещения с наличием ПЭВМ (персонального компьютера) не обеспечены углекислотными огнетушителями с расчетом один ОУ-2 или ОУ-3 на три ПЭВМ, но не менее чем один огнетушитель на помещение	раздел 1 НАПБ А.01.001-2004; п.3.10. Приказ МЧС Украины №151 от 02.04.2004г. «Типовые нормы принадлежности огнетушителей»
9	Не допускать размещение окон помещений учебных классов и кабинетов над окнами помещения кухни	раздел 1 НАПБ А.01.001-2004; п.3.45.ДБН В.2.2-3-97 «Здания и сооружения учебных заведений (далее –ДБН В.2.2-3-97)
10	Не допускать устройство стендов на стенах лестничной клетки	п.4.3.11. НАПБ А.01.001-2004
11	Электрические печи в кухне заземлить	п.5.1.32. НАПБ А.01.001-2004
12	На дверях при выходе из лестничных клеток на этажи не установлены приборы для сомозакрывания и уплотнения в притворах	НАПБ А.01.001-2004 разд.1 НАПБ В.01.050-98/920 п.4.2.24 НАПБ В.1.1-7-2002 п.5.20
Учебный корпус №1 (спортзал)		
13	Допускается облицовка стен и потолка на путях эвакуации полимерными материалами с неизвестными показателями пожарной безопасности	п.4.3.11 НАПБ А 01.001-2004; п.5.24 ДБН В.1.1-7-2002
14	Деревянные элементы чердачного помещения обработать огнезащитным составом, которые обеспечивают 1 группу огнезащитной эффективности	п.4.2.6 НАПБ А 01.001-2004; п.4.21 ДБН В.1.1-7-2002
15	Помещения не оборудованы автоматической системой пожарной сигнализации с выводом сигнала на пульт централизованного пожарного наблюдения	п.п.6.1.2.,6.1.28.; НАПБ А.01.001-2004; приложение В1, таблица В1, п.1.7. ДБН В 2.5-56:2010 «Инженерное оборудование зданий и сооружений. Системы противопожарной защиты» (далее-ДБН В 2.5-56:2010) п.4.29 ДБН В.2.2-3-97 «Здания и сооружения учебных заведений (далее ДБН В.2.2-3-97)
16	Помещения не оборудованы системой	раздел 1 НАПБ А.01.001-2004;

	оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей не ниже 2-го типа (СО-2)	приложение Е, таблица Е.1., п. 5.3 ДБН В.1.1-7-2002
17.	Эвакуационные выходы не обозначены световыми указателями с надписью "Выход" белого цвета на зеленом фоне, подключенными к источнику питания эвакуационного (аварийного) освещения, или которые переключаются на него автоматически в случае исчезновения питания на их основных источниках питания.	п. 4.3.9. НАПБ А.01.001-2004
Учебный корпус № 2		
18.	Выходы на чердак из лестничных клеток не оборудованы противопожарными люками 2-го типа размерами 0,6 м х 0,8 м.	раздел 1 НАПБ А.01.001-2004, п. 6.6. ДБН В.1.1-7-2002
19.	Деревянные элементы чердачного помещения не обработаны огнезащитным составом, которые обеспечивают I группу огнезащитной эффективности	п. 4.2.6. НАПБ А.01.001-2004; п. 4.21 ДБН В.1.1-7-2002
20.	Помещения не оборудованы автоматической системой пожарной сигнализации с выводом сигнала на пульт централизованного пожарного наблюдения	п.п. 6.1.2., 6.1.28.; НАПБ А.01.001-2004; приложение В 1, таблица В 1, п. 7.3. ДБН В 2.5-56:2010 «Инженерное оборудование зданий и сооружений. Системы противопожарной защиты» (далее - ДБН В 2.5-56:2010) п. 4.29 ДБН В.2.2-3-97 «Здания и сооружения учебных заведений» (далее ДБН В.2.2-3-97)
21.	Помещения не оборудованы системой оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей не ниже 2-го типа (СО-2)	раздел 1 НАПБ А.01.001-2004; приложение Е, таблица Е.1., п. 5.3 ДБН В.1.1-7-2002
22.	Эвакуационные выходы не в полном объёме обозначены световыми указателями с надписью "Выход" белого цвета на зеленом фоне, подключенными к источнику питания эвакуационного (аварийного) освещения, или которые переключаются на него автоматически в случае исчезновения питания на их основных источниках питания.	п. 4.3.9. НАПБ А.01.001-2004
23.	Не предусмотрена возможность объезда пожарных автомобилей вокруг здания учреждения	раздел 1 НАПБ А.01.001-2004; п. 2.7 ДБН В.2.2-3-97
24.	Отсутствуют двери с приборами для самозакрывания и уплотнения в притворах при выходе из лестничных клеток на этажи.	НАПБ А.01.001-2004 п.4.3.11., разд. 1. НАПБ В.01.050-98/920 п.4.2.24. ДБН В.1.1-7-2002 п.5.20.
25.	На 2 этаже здания не предусмотрен второй эвакуационный выход	раздел 1 НАПБ А.01.001-2004; п. 5.14. ДБН В.1.1-7-2002

Эксплуатация объекта разрешается при условии дальнейшего устранения нарушений требований пожарной безопасности.

Подписи лиц проводивших обследование:
Начальник отдела надзорной деятельности
и профилактической работы
ГПСО г. Енакиево МЧС ДНР
майор службы гражданской защиты
Свирин Александр Сергеевич

(подпись)

Экземпляр справки получил(а).
Директор Государственного профессионального
образовательного учреждения
«Енакиевский профессиональный
торгово-кулинарный лицей»
Огородняя Марина Георгиевна
(Должность, Ф.И.О. наименование юридического
или физического лица предпринимателя)

(подпись)

«06» мая 2020 г.

Отметка об отказе получения справки:

(Ф.И.О., паспортные данные незаинтересованных лиц (понятых)

(подписи незаинтересованных лиц (понятых)

Утверждаю
Директор
ГПОУ «ЕНАКИЕВСКИЙ ПТКЛ»
_____ М.Г. Огородняя

ПЛАН
мероприятий по устранению нарушений, выявленных в результате плановой проверки соблюдения требований пожарной безопасности, в период с 18.02.2020 г. по 21.02.2020 г.

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Ответственный за выполнение	Примечание
АБК				
1	Деревянные элементы чердачного помещения обработать огнезащитным составом, которые обеспечивают 1 группу огнезащитной эффективности	01.08.2020	М.Г. Огородняя Л.Н. Самофалова	
2	Установить ограждение по периметру кровли здания	01.08.2020	М.Г. Огородняя Л.Н. Самофалова	
3	Помещения оборудовать автоматической системой пожарной сигнализации с выводом сигнала на пульт централизованного пожарного наблюдения	01.08.2020	М.Г. Огородняя Л.Н. Самофалова	
4	Помещения оборудовать системой оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей не ниже 2-го типа (СО-2)	01.08.2020	М.Г. Огородняя Л.Н. Самофалова	
5	Для подъема и выхода в чердачное помещение установить наружную пожарную лестницу типа П1	01.08.2020	М.Г. Огородняя Л.Н. Самофалова	
6	Люки выходов в чердачное помещение выполнить противопожарными сертифицированными	01.08.2020	М.Г. Огородняя	
7	Эвакуационные выходы обозначить световыми указателями с надписью «Выход» белого цвета на зеленом фоне, подключенным к источнику питания эвакуационного (аварийного) освещения, или которые переключаются на него автоматически в случае исчезновения питания на основных источниках питания.	01.08.2020	М.Г. Огородняя Л.Н. Самофалова	
8	Помещения с наличием ПЭВМ (персонального компьютера) обеспечить углекислотными огнетушителями с расчетом один ОУ-2 или ОУ-3 на три ПЭВМ, но не менее чем один огнетушитель на помещение	01.08.2020	М.Г. Огородняя Л.Н. Самофалова	
9	Не допускать размещение окон помещений учебных классов и кабинетов над окнами помещения кухни	При реконструкции и капитальном ремонте	М.Г. Огородняя Л.Н. Самофалова	

10	Не допускать устройство стендов на стенах лестничной клетки	Постоянно	М.Г. Огородняя Л.Н. Самофалова	
11	Электрические печи в кухне заземлить	01.08.2020	Л.Н. Самофалова	
12	На дверях при выходе из лестничных клеток на этажи установить приборы для сомозакрывания и уплотнения в притворах	01.08.2020	Л.Н. Самофалова	
УЧЕБНЫЙ КОРПУС №1 (спортзал)				
13	Демонтировать облицовку стен и потолка на путях эвакуации полимерными материалами с неизвестными показателями пожарной безопасности	25.03.2020	М.Г. Огородняя Л.Н. Самофалова	
14	Деревянные элементы чердачного помещения обработать огнезащитным составом, которые обеспечивают 1 группу огнезащитной эффективности	При ремонте и реконструкции	М.Г. Огородняя	
15	Помещения оборудовать автоматической системой пожарной сигнализации с выводом сигнала на пульт централизованного пожарного наблюдения	01.08.2020	М.Г. Огородняя	
16	Помещения оборудовать системой оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей не ниже 2-го типа (СО-2)	01.08.2020	М.Г. Огородняя	
17	Эвакуационные выходы обозначить световыми указателями с надписью «Выход» белого цвета на зеленом фоне, подключенным к источнику питания эвакуационного (аварийного) освещения, или которые переключаются на него автоматически в случае исчезновения питания на основных источниках питания.	01.08.2020	М.Г. Огородняя Л.Н. Самофалова	
УЧЕБНЫЙ КОРПУС 2				
18	Выходы на чердак из лестничных клеток оборудовать противопожарными люками 2-го типа размерами 0,6м*0,8м	01.08.2020	М.Г. Огородняя Л.Н. Самофалова	
19	Деревянные элементы чердачного помещения обработать огнезащитным составом, который обеспечивает 1 группу огнезащитной эффективности	01.08.2020	М.Г. Огородняя Л.Н. Самофалова	
20	Помещения оборудовать автоматической системой пожарной сигнализации с выводом сигнала на пульт централизованного пожарного наблюдения	01.08.2020	М.Г. Огородняя Л.Н. Самофалова	
21	Помещения оборудовать системой оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей не ниже 2-го типа (СО-2)	01.08.2020	М.Г. Огородняя Л.Н. Самофалова	

22	Эвакуационные выходы обозначить световыми указателями с надписью «Выход» белого цвета на зеленом фоне, подключенным к источнику питания эвакуационного (аварийного) освещения, или которые переключаются на него автоматически в случае исчезновения питания на основных источниках питания	01.08.2020	Л.Н. Самофалова	
23	Предусмотреть возможность объезда пожарных автомобилей вокруг здания учреждения	При ремонте и реконструкции	М.Г. Огородняя	
24	Установить двери с приборами для самозакрывания и уплотнения в притворах при выходе из лестничных клеток на этажи	01.08.2020г.	Л.Н. Самофалова	
25	На 2 этаже здания предусмотреть второй эвакуационный выход	При ремонте и реконструкции	М.Г. Огородняя	

Заведующий хозяйством Л.Н.Самофалова