



**МИНИСТЕРСТВО  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ  
Государственный пожарный надзор**

**АКТ  
по результатам проверки соблюдения  
требований пожарной безопасности**

«31» марта 2021 года

г. Енакиево  
(населенный пункт)

На основании распоряжения № 197 от «16» февраля 2021 г. о проведении проверки объекта надзора Государственного профессионального образовательного учреждения «Енакиевский профессиональный торгово-кулинарный лицей» по адресу: г. Енакиево, ул. Луганское шоссе, 76 а (указать наименование объекта надзора в отношении, которого проводилась проверка, адрес местонахождения)

в период с «24» марта 2021 года по «31» марта 2021 года начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГПСО г. Енакиево МЧС ДНР майором службы гражданской защиты Свириным Александром Сергеевичем (должность, специальное звание, фамилия и инициалы, должностного лица (должностных лиц), уполномоченного (ых) на проведение проверки)

проводилась плановая проверка  
(указать вид проверки)

в присутствии заведующего хозяйством Самофаловой Л.Н.  
(указывается должность, Ф.И.О. представителя (лей) объекта надзора, берущих участие в проведении проверки)

**Выявленные нарушения требований пожарной безопасности:**

№ п/п	Детальное описание выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Наименование нормативного правового акта, требования которого нарушены (пункт, статья)
1	2	3
<b>Административно – бытовой корпус</b>		
1.	Деревянные элементы чердачного помещения не обработаны огнезащитным составом, которые обеспечивают I группу огнезащитной эффективности	Приказ МЧС Украины от 19.10.2004 года №126 «Правила пожарной безопасности в Украине» реестр НАПБ А.01.001-2004 (далее - НАПБ А.01.001-2004) п. 4.2.6.; п. 4.21 ДБН В.1.1-7-2002 «Пожарная безопасность объектов строительства» (далее - ДБН В.1.1-7-2002)
2.	Не установлено ограждение по периметру кровли здания	п. 4.2.13 НАПБ А.01.001-2004; п. 6.13. ДБН В.1.1-7-2002
3.	Помещения не оборудованы автоматической системой пожарной сигнализации с выводом сигнала на пульт централизованного пожарного наблюдения	п.п. 6.1.2., 6.1.28.; НАПБ А.01.001-2004; приложение В, таблица В 1, п. 7.1. ДБН В 2.5-56:2010 «Инженерное оборудование зданий и сооружений. Системы противопожарной защиты» (далее - ДБН В 2.5-56:2010) п. 4.29 ДБН В.2.2-3-97 «Здания и сооружения учебных заведений» (далее ДБН В.2.2-3-97)
4.	Помещения не оборудованы системой оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей не ниже 2-го типа (СО-2)	раздел 1 НАПБ А.01.001-2004; приложение Е, таблица Е.1., п. 5.3 ДБН В.1.1-7-2002

5.	На видных местах не вывешены поэтажные планы (схемы) эвакуации людей на случай возникновения пожара согласно раздела 10 и приложения ДСТУ, а также в дополнение к планам не вывешены действия персонала по обеспечению пожарной безопасности и быстрой эвакуации людей (в дневное и ночное время)	п. 3.5. НАПБ А.01.001-2004; п.п. 4.6, 4.6.1, приложение А, п. А2 ДСТУ 7313:2013 «Фотолюминисцентные системы эвакуации» (далее - ДСТУ 7313:2013)
6.	Для подъёма и выхода в чердачное помещение не установлена наружная пожарная лестница типа П1	раздел 1 НАПБ А.01.001-2004; п. 6.9. ДБН В.1.1-7-2002
7.	Люки выходов в чердачное помещение выполнены не противопожарными сертифицированными	Раздел 1 НАПБ А.01.001-2004; п.6.6.ДБН В.1.1-7-2002
8.	Не отделены противопожарными преградами с нормированным пределом огнестойкости помещения различного назначения: лаборантские от учебных классов	Раздел 1 НАПБ А.01.001-2004; п. 4.13. ДБН В.1.1-7-2002
9.	Эвакуационные выходы не в полном объёме обозначены световыми указателями с надписью "Выход" белого цвета на зеленом фоне, подключенными к источнику питания эвакуационного (аварийного) освещения, или которые переключаются на него автоматически в случае исчезновения питания на их основных источниках питания.	п. 4.3.9. НАПБ А.01.001-2004
10.	На 2 и 3 этаже здания не предусмотрен второй эвакуационный выход	раздел 1 НАПБ А.01.001-2004; п. 5.14. ДБН В.1.1-7-2002
11.	Допускается размещение окон помещений учебных классов и кабинетов над окнами помещения кухни	раздел 1 НАПБ А.01.001-2004; п. 3.45. ДБН В.2.2-3-97 «Здания и сооружения учебных заведений» (далее - ДБН В.2.2-3-97)
12.	На дверях при выходе из лестничных клеток на этажи отсутствуют приборы для самозакрывания и уплотнения в притворах.	НАПБ А.01.001-2004 разд. 1. НАПБ В.01.050-98/920 п.4.2.24. ДБН В.1.1-7-2002 п.5.20.
<b>Учебный корпус № 1 (спортзал)</b>		
13.	Допущена облицовка стен и потолка на путях эвакуации полимерными материалами с неизвестными показателями пожарной опасности	п. 4.3.11 НАПБ А.01.001-2004; п. 5.24 ДБН В.1.1-7-2002;
14.	Деревянные элементы чердачного помещения не обработаны огнезащитным составом, которые обеспечивают I группу огнезащитной эффективности	п. 4.2.6. НАПБ А.01.001-2004; п. 4.21 ДБН В.1.1-7-2002
15.	Помещения не оборудованы автоматической системой пожарной сигнализации с выводом сигнала на пульт централизованного пожарного наблюдения	п.п. 6.1.2., 6.1.28.; НАПБ А.01.001-2004; приложение В 1, таблица В 1, п. 7.1. ДБН В 2.5-56:2010 «Инженерное оборудование зданий и сооружений. Системы противопожарной защиты» (далее - ДБН В 2.5-56:2010) п. 4.29 ДБН В.2.2-3-97 «Здания и сооружения учебных заведений» (далее ДБН В.2.2-3-97)

16.	Помещения не оборудованы системой оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей не ниже 2-го типа (СО-2)	раздел 1 НАПБ А.01.001-2004; приложение Е, таблица Е.1., п. 5.3 ДБН В.1.1-7-2002
17.	Эвакуационные выходы не обозначены световыми указателями с надписью "Выход" белого цвета на зеленом фоне, подключенными к источнику питания эвакуационного (аварийного) освещения, или которые переключаются на него автоматически в случае исчезновения питания на их основных источниках питания.	п. 4.3.9. НАПБ А.01.001-2004
<b>Учебный корпус № 2</b>		
18.	На лестничной клетке не закреплена вертикальная металлическая стремянка для подъёма и выхода в чердачное помещение	раздел 1 НАПБ А.01.001-2004; п.6.6. ДБН В.1.1-7-2002
19.	Выходы на чердак из лестничных клеток не оборудованы противопожарными люками 2-го типа размерами 0,6 м x 0,8 м.	раздел 1 НАПБ А.01.001-2004, п. 6.6. ДБН В.1.1-7-2002
20.	Деревянные элементы чердачного помещения не обработаны огнезащитным составом, которые обеспечивают I группу огнезащитной эффективности	п. 4.2.6. НАПБ А.01.001-2004; п. 4.21 ДБН В.1.1-7-2002
21.	Помещения не оборудованы автоматической системой пожарной сигнализации с выводом сигнала на пульт централизованного пожарного наблюдения	п.п. 6.1.2., 6.1.28.; НАПБ А.01.001-2004; приложение В 1, таблица В 1, п. 7.3. ДБН В 2.5-56:2010 «Инженерное оборудование зданий и сооружений. Системы противопожарной защиты» (далее - ДБН В 2.5-56:2010) п. 4.29 ДБН В.2.2-3-97 «Здания и сооружения учебных заведений» (далее ДБН В.2.2-3-97)
22.	Помещения не оборудованы системой оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей не ниже 2-го типа (СО-2)	раздел 1 НАПБ А.01.001-2004; приложение Е, таблица Е.1., п. 5.3 ДБН В.1.1-7-2002
23.	Эвакуационные выходы не в полном объёме обозначены световыми указателями с надписью "Выход" белого цвета на зеленом фоне, подключенными к источнику питания эвакуационного (аварийного) освещения, или которые переключаются на него автоматически в случае исчезновения питания на их основных источниках питания.	п. 4.3.9. НАПБ А.01.001-2004
24.	На окнах помещений установлены глухие решётки	п. 4.2.14. НАПБ А.01.001-2004
25.	На перепадах высот кровель зданий между корпусами отсутствует наружная пожарная лестница типа П1	раздел 1 НАПБ А.01.001-2004; п.6.8., п. 6.9. ДБН В.1.1-7-2002
26.	Не предусмотрена возможность объезда пожарных автомобилей вокруг здания учреждения	раздел 1 НАПБ А.01.001-2004; п. 2.7 ДБН В.2.2-3-97
27.	Отсутствуют двери с приборами для самозакрывания и уплотнения в притворах при выходе из лестничных клеток на этажи.	НАПБ А.01.001-2004 п.4.3.11., разд. 1. НАПБ В.01.050-98/920 п.4.2.24. ДБН В.1.1-7-2002 п.5.20.

28.	На 2 этаже здания не предусмотрен второй эвакуационный выход	раздел 1 НАПБ А.01.001-2004; п. 5.14. ДБН В.1.1-7-2002
-----	--	---

Подписи лиц проводивших проверку:  
Начальник отдела надзорной деятельности  
и профилактической работы  
ГПСО г. Енакиево МЧС ДНР  
майор службы гражданской защиты  
Свирин Александр Сергеевич



(подпись)

Объяснения, замечания или возражения относительно проведенной проверки и составленного акта, которые имеют место со стороны юридического лица, физического лица – предпринимателя или физического лица \_\_\_\_\_

Экземпляр акта проверки получил(а).  
Директор Государственного профессионального  
образовательного учреждения  
«Енакиевский профессиональный  
торгово-кулинарный лицей»  
Огородняя Марина Георгиевна  
(Должность, Ф.И.О. наименование юридического  
или физического лица предпринимателя)  
« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



(подпись)

Отметка об отказе в получении акта проверки:

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О., паспортные данные свидетелей)

\_\_\_\_\_  
(подписи свидетелей)